


1 Profil vod ke koupání		Retenční nádrž Všemina
§ Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK)		140010
§ Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)		Retenční nádrž Všemina
§ Nadmořská výška [m]		390
§ Plocha nádrže [ha]		5
§ Základní hydrologická charakteristika		0,031
§ Kompetentní KHS		Zlínský kraj
§ Kompetentní správce povodí a zpracovatel		
§ Poslední aktualizace		březen 2011
§ Přezkoumání		-
2 Voda ke koupání		
§ Identifikátor vody ke koupání (IDHMB)		KO721101
§ Název vody ke koupání (NZHMB)		Retenční nádrž Všemina
2.1 Koupací místo		
§ Identifikátor koupacího místa (pláže) (IDPLAZ)		KO721101
§ Název koupacího místa (NZPLAZ)		
§ Provozovatel (obec)		obec Všemina 577 986 214
§ Návštěvnost/den		
§ Vybavení		udržované brouzdaliště, sportovní areál (lezecká stěna, lanová dráha, vysoké překážky, volejbalové hřiště), stánek s občerstvením, v blízkosti hotel s restaurací
§ Charakter břehu, dna		travnaté pláže, písčité, bahnité a dlážděné dno
§ Délka pláže (břehu)		130
§ Krátkodobé znečištění		Výskyt krátkodobého znečištění. Riziko znečištění při povodňových stavech na přítoku.
3 Oblast vlivu		
§ Identifikátor oblasti vlivu (IDOV)		KO721101
§ Název oblasti vlivu (NZOV)		Povodí VN Všemina
§ Plocha oblasti vlivu [km ²]		2,4
3.1.1 Hlavní monitorovací bod č. 1		
§ Identifikátor hlavního monitorovacího bodu (IDHMB)		KO721101
§ Název hlavního monitorovacího bodu (NZHMB)		Retenční nádrž Všemina
§ Riziko pro koupající		Dle hodnocení KHS poslední dva roky bez rizika, před tím často voda nevhodná ke koupání pro vnímavé osoby.
§ Mikrobiální znečištění		Výborné.
§ Obsah fosforu		Nedostatek dat, nelze vyhodnotit
§ Výskyt sinic		Nízké hodnoty, bez tvorby vodního květu.
§ Další faktory		Občasné lehké podkročení limitu pro průhlednost.
§ Souhrnné hodnocení výsledků monitoringu (SouhrnHMB)		Vyhovující stav.
3.2 Další monitorovací bod		
§ Identifikátor dalšího monitorovacího bodu (IDMB)		514N001
§ Název dalšího monitorovacího bodu (NZMB)		Všeminka - Všemina - hladina
§ Mikrobiální znečištění		Nedostatek dat, nelze vyhodnotit.
§ Obsah fosforu		Sezónní průměry se pohybují mezi 20 a 60 µg/l.
§ Výskyt sinic		Velmi nízký, bez dominancí.
§ Další faktory		Chlorofyl a se vyskytuje v sezóně v hodnotách do 30 µg/l, v některých letech (např. 2005-2007 a 2009) do 15 µg/l.

§ Souhrnné hodnocení výsledků monitoringu (SouhrnMB)	Vyhovující stav. Nádrž vykazuje nízké oživení, v některých sezónách se blíží k oligotrofii. Sinice jsou zcela minoritní, hlavní podíl biomasy zaujímají rozsivky, obrněnky a zlativky.
3.4 Bodový zdroj znečištění	
§ Identifikátor bodového zdroje znečištění (IDBZ)	
§ Název bodového zdroje znečištění (NZBZ)	nejdou
§ Mikrobiální znečištění z bodového zdroje znečištění	
§ Přísun fosforu z bodového zdroje znečištění	
§ Souhrnné hodnocení bodového zdroje znečištění (SouhrnBZ)	
3.8 Difúzní zdroj znečištění	
§ Identifikátor difúzního zdroje znečištění (IDDZ)	
§ Název difúzního zdroje znečištění (NZDZ)	Rekreační objekty v povodí
§ Mikrobiální znečištění difúzního zdroje znečištění	Nízké.
§ Přísun fosforu z difúzního zdroje znečištění	Nízké.
§ Souhrnné hodnocení difúzního zdroje znečištění (SouhrnDZ)	Vzhledem k malému počtu objektů riziko nízké.
3.9 Difúzní zdroj znečištění	
§ Identifikátor difúzního zdroje znečištění (IDDZ)	
§ Název difúzního zdroje znečištění (NZBZ)	Vnitřní zdroje - rekreanti, rybí obsádka
§ Mikrobiální znečištění z difúzního zdroje znečištění	Střední.
§ Přísun fosforu z difúzního zdroje znečištění	Střední.
§ Souhrnné hodnocení difúzního zdroje znečištění (SouhrnDZ)	Střední.
4 Celkové zhodnocení	
§ Závěry	Menší nádrž s drobným, bezproblémovým povodím. Je potřebná zejména kontrola a případné zásahy do vnitřních zdrojů znečištění.
§ Návrhy opatření ke snížení znečištění	Nejsou.
§ Další opatření řízení	Monitoring přítoku, průzkum možných zdrojů znečištění. Monitoring stavu nádrže včetně sedimentů a rybí obsádky.
§ Přijatá opatření ke snížení znečištění	Pravidelné čištění brouzdaliště nádrže.
5 Podklady	

Profil vod ke koupání Retenční nádrž Všemina



- Oblast vlivu
- Koupací místo
- Vodní plocha
- Vodní tok
- Budova / blok budov

Hlavní monitorovací bod

- Dlouhodobé hodnocení - vyhovující stav
- Dlouhodobé hodnocení - nepříznivý stav

Další monitorovací bod


- Dlouhodobé hodnocení - vyhovující stav
- Dlouhodobé hodnocení - nepříznivý stav

Difuzní zdroj znečištění

- Extrémní rizikovitost
- Vysoká rizikovitost
- Střední a nízká rizikovitost, nebo bez hodnocení rizikovitosti



Zpracoval: Mgr. Dušan Kosour
Mapky zpracoval: Vladimír Husák
Povodí Moravy, s.p. 2011



1:15000

