


1	Profil vod ke koupání	Nový Hrozenkov (Balaton)
§	Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK)	140012
§	Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)	Nový Hrozenkov (Balaton)
§	Nadmořská výška [m]	459
§	Plocha nádrže [ha]	11
§	Základní hydrologická charakteristika	
§	Kompetentní KHS	Zlínský kraj
§	Kompetentní správce povodí a zpracovatel	
§	Poslední aktualizace	březen 2011
§	Přezkoumání	-
2	Voda ke koupání	
§	Identifikátor vody ke koupání (IDHMB)	KO721203
§	Název vody ke koupání (NZHMB)	Nový Hrozenkov
2.1	Koupací místo	
§	Identifikátor koupacího místa (pláže) (IDPLAZ)	KO721203
§	Název koupacího místa (NZPLAZ)	
§	Provozovatel (obec)	obec Nový Hrozenkov 571 451 578 n. 571 451 304
§	Návštěvnost/den	až 1000/den
§	Vybavení	stánky s občerstvením, toalety, akrobatický skokanský můstek
§	Charakter břehu, dna	bývalé štěrkoviště s pozvolným přístupem do vody, travnaté pláže
§	Délka pláže (břehu)	800
§	Krátkodobé znečištění	Výskyt krátkodobého znečištění. Riziko znečištění při povodňových stavech na Vsetínské Bečvě.
3	Oblast vlivu	
§	Identifikátor oblasti vlivu (IDOV)	KO721203
§	Název oblasti vlivu (NZOV)	
§	Plocha oblasti vlivu [km ²]	0,1
3.1.1	Hlavní monitorovací bod č. 1	
§	Identifikátor hlavního monitorovacího bodu (IDHMB)	KO721203
§	Název hlavního monitorovacího bodu (NZHMB)	Nový Hrozenkov
§	Riziko pro koupající	V roce 2010 voda 1x nevhodná ke koupání, v posledních letech opakovaně nevhodná ke koupání pro citlivé osoby z důvodu zvýšeného výskytu sinic.
§	Mikrobiální znečištění	Výborné.
§	Obsah fosforu	Vyhovuje dlouhodobě obecným požadavkům a až na občasná překročení i požadavkům pro povodí koupacích oblastí.
§	Výskyt sinic	Vysoký obsah buněk sinic v roce 2010 (až několikanásobné překročení limitu). Před rokem 2010 výskyt sinic velmi nízký.
§	Další faktory	V roce 2010 časté podkročení limitu pro průhlednost. V roce 2010 zvýšené hodnoty chlorofylu a, nepřesahující limit.
§	Souhrnné hodnocení výsledků monitoringu (SouhrnHMB)	Nepříznivý stav. Nadměrný výskyt sinic v roce 2010.
3.2	Další monitorovací bod	
§	Identifikátor dalšího monitorovacího bodu (IDMB)	

§	Název dalšího monitorovacího bodu (NZMB)	nejsou
§	Mikrobiální znečištění	
§	Obsah fosforu	
§	Výskyt sinic	
§	Další faktory	
§	Souhrnné hodnocení výsledků monitoringu (SouhrnMB)	
3.4 Bodový zdroj znečištění		
§	Identifikátor bodového zdroje znečištění (IDBZ)	
§	Název bodového zdroje znečištění (NZBZ)	nejsou
§	Mikrobiální znečištění z bodového zdroje znečištění	
§	Přísun fosforu z bodového zdroje znečištění	
§	Souhrnné hodnocení bodového zdroje znečištění (SouhrnBZ)	
3.8 Difúzní zdroj znečištění		
§	Identifikátor difúzního zdroje znečištění (IDDZ)	
§	Název difúzního zdroje znečištění (NZDZ)	Vnitřní zdroje - rekreanti, rybí obsádka
§	Mikrobiální znečištění difúzního zdroje znečištění	Střední.
§	Přísun fosforu z difúzního zdroje znečištění	Střední.
§	Souhrnné hodnocení difúzního zdroje znečištění (SouhrnDZ)	Střední.
4 Celkové zhodnocení		
§	Závěry	Zatopené šterkovisko, přítok průsaky ze Vsetínské Bečvy, odtok stavidlo nebo požerák do Vsetínské Bečvy. Není znám žádný vnější zdroj znečištění. Pravděpodobná vnitřní zátěž ze samotné rekreace, příp. rybí obsádky.
§	Návrhy opatření ke snížení znečištění	Nejsou.
§	Další opatření řízení	Kontrola rybného hospodářství na nádrži. Kontrola stavu sedimentů, případně komunikace s Bečvou.
§	Přijatá opatření ke snížení znečištění	Rekonstrukce 2009 - 2010 - sociální zázemí, parkoviště, úprava břehů.
5 Podklady		

Profil vod ke koupání Nový Hrozenkov (Balaton)



- Oblast vlivu
- Koupací místo
- Vodní plocha
- Vodní tok
- Budova / blok budov

Hlavní monitorovací bod


- Dlouhodobé hodnocení - vyhovující stav
- Dlouhodobé hodnocení - nepříznivý stav

Difuzní zdroj znečištění

- Extrémní rizikovitost
- Vysoká rizikovitost
- Střední a nízká rizikovitost, nebo bez hodnocení rizikovitosti



Zpracoval: Mgr. Dušan Kosour
Mapky zpracoval: Vladimír Husák
Povodí Moravy, s.p. 2011



1:5000

